



### Client :

Restaurant « Le Nice »

### Contexte :

Fuite d'eau dans l'appartement du dernier étage, toiture à accès difficile nécessitant nacelle et arrêté de circulation.

### Intervention réalisée :

Rénovation de la couverture : nettoyage des tuiles canal et plaques fibro-ciment, traitement des plaques par résine d'étanchéité, et repose des tuiles avec crochets galvanisés selon les règles en vigueur.

### Résultat :

Fuites stoppées, toiture sécurisée et hors d'eau, matériaux existants préservés dans le cadre du bâtiment historique.

### Valeur ajoutée / points forts :

Intervention rapide malgré l'accès difficile, limitation des risques pour le locataire, pérennisation de la couverture et coût avantageux par rapport à une réfection complète.

### Date de réalisation :

2025



Contactez nous ! 

