



**Client :**

CITYA IMMOBILIER

**Contexte :**

Fuite d'eau au sein d'une copropriété impactant plusieurs lots.

**Intervention réalisée :**

Détection non intrusive réalisée à l'aide d'un testeur d'humidité, d'une caméra thermique, d'un test de pression du réseau d'eau potable et d'une inspection caméra et visuelle.

**Résultat :**

Fuite localisée sur une évacuation située dans la colonne montante de la copropriété, impactant trois lots.

**Valeur ajoutée / points forts :**

Intervention rapide, fuite précisément localisée, rapport détaillé transmis sous 24 heures, avec prise en charge de la réparation lors d'une seconde intervention.

**Date de réalisation :**

2025



Contactez nous !

