




**Client :****VIC IMMOBILIER****Contexte :**

Humidité importante dans un appartement situé au R+1 d'une copropriété en pied de montagne.

Intervention réalisée :

Détection et diagnostic non intrusifs réalisés à l'aide de matériels professionnels : testeur d'humidité, hygromètre MMS3, inspection par caméra thermique FLIR E6 Pro et diagnostic visuel sur la copropriété.

Résultat :

Diagnostic effectué sur l'ensemble de la copropriété avec constats et recommandations des travaux à réaliser afin de pérenniser l'ensemble du bâti.

Valeur ajoutée / points forts :

Intervention rapide, rapport détaillé transmis sous 24 heures, avec recommandations des travaux à réaliser pour stopper le phénomène et permettre l'établissement de devis précis par les corps de métier concernés.

Date de réalisation :**2025***Contactez nous !*

SAS Fuites Expert
1750 ROUTE DE VALENCE
26600 MERCUROL VEAUNES
07.48.16.29.73
Contact@fuites-expert.com

