




Client :

SDH CONSTRUCTEUR

Contexte :

Fuite d'eau au sein d'une copropriété impactant plusieurs lots.

Intervention réalisée :

Intervention réalisée sur balcon à l'étage pour reprise d'un avaloir de récupération d'eau pluviale.

Résultat :

Reprise du défaut sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales.

Fuite stoppée après notre intervention.

Valeur ajoutée / points forts :

Intervention rapide et précise, test d'étanchéité réalisé après réparation afin d'assurer la pérennité de l'ouvrage après notre passage.

Date de réalisation :

2026



Contactez nous !



SAS Fuites Expert
1750 ROUTE DE VALENCE
26600 MERCUROL VEAUNES
07.48.16.29.73
Contact@fuites-expert.com

