



Client :

SDH CONSTRUCTEUR

Contexte :

Suite à la recherche de fuite réalisée pour ce même lot, nous avons préconisé une résine d'étanchéité afin de stopper les infiltrations sur les lots inférieurs.

Intervention réalisée :

Décapage et nettoyage du support afin de parfaire l'accroche de la résine, puis application d'une résine élastomère

spécifique avec la teinte sélectionnée par notre client.

Résultat :

Balcon rendu étanche pour les niveaux inférieurs.

Valeur ajoutée / points forts :

Intervention réactive, adaptabilité aux disponibilités du locataire.

Date de réalisation :

2026



Contactez nous !



SAS Fuites Expert
1750 ROUTE DE VALENCE
26600 MERCUROL VEAUNES
07.48.16.29.73
Contact@fuites-expert.com

